

日立産機製インバータホイス旧形製品の関連部品供給終了の再通知ご案内

部品供給終了対象製品

対象製品	型 式	生産終了後経過年数
SuperV2 シリーズ	1/2～5(H)M-T(5-7)5-W2、V2 (普通形) 1/2～5(H)L-T55-W2、V2 (ローヘッド形) 2～5(H)D-T55-W2、V2 (ダブルレール形) 例：N-1C2、N-5C2	製品生産終了経過年数12年 (2010年製品生産終了) (2018年部品生産終了) (関連部品含む)
大形SuperV2 シリーズ	例：7.5M-T55-W2、V2 例：10M-T55-W2、V2 例：N-10S2	製品生産終了経過年数12年 (2010年製品生産終了) (2018年部品生産終了) (関連部品含む)
V8 シリーズ (初期)	例：15(H)M-T88-W 例：15(H)D-T88-W	製品生産終了経過年数12年 (2010年製品生産終了) (2018年部品生産終了) (関連部品含む)
SuperV シリーズ	1/2～5(H)M-T(5-7)5-W、V (普通形) 1/2～5(H)L-T55-W、V (ローヘッド形) 2～30(H)D-T55-W、V (ダブルレール形) 例：N-1C1、N-5C1、N-10S1	製品生産終了経過年数最大21年 (7.5t未満 2001年製品生産終了) (7.5t未満 2013年部品生産終了) (7.5t以上 2006年製品生産終了) (7.5t以上 2018年部品生産終了) (関連部品含む)
J、JV(E) タイプ	例：2.8MJ-TJ55 例：C-1VC1、3VC1、5VC1	製品生産終了経過年数25年 (関連部品含む)
V(E) タイプ	例：2.8MV-TV55 例：S-3VC1、5VC1	製品生産終了経過年数28年 (関連部品含む)

< 補足事項 >

- ・ SuperV2 シリーズまでのインバータ制御部の部品生産が全て終了となっております。
- ・ 機械構造部 (V5 シリーズ、V6 シリーズ、V7 シリーズ、V8 シリーズ)の部品は、
現行機種と同じであるため部品の供給は可能です。
- ・ 旧形機種のSuperV3 シリーズ及び現行機種のSuperV4 シリーズの部品は、現状供給可能です。
- ・ 部品生産終了後は在庫限りとなりますので、ご留意下さい。

< 供給終了品の今後の対策 >

- ・ V(E) タイプ、J/JV(E) タイプ ： 製品の更新
- ・ SuperV、SuperV2 シリーズ (2tの製品母体以下) ： 製品の更新
- ・ SuperV、SuperV2 シリーズ (2.8tの製品母体以上) ： インバータリニューアル・リプレース若しくは製品の更新

※ SuperV、SuperV2 シリーズで巻上のみインバータ制御や特殊仕様(オプション等)がある場合は、リプレースキット対応となります。